

表 1. 2022 年 7 月份江门市地表水国考、省考断面水质状况

序号	断面名称	所在水体	断面属性	断面类型	“十四五”考核目标	水质现状	结果评价	主要超标项目 (超标倍数)
1	西炮台*	虎跳门水道	国考	河流	III	II	达标	——
2	下东*	西江干流水道	国考	河流	II	II	达标	——
3	布洲*	磨刀门水道	国考	河流	II	II	达标	——
4	苍山渡口*	潭江	国考	河流	II	III	不达标	总磷(0.18)、 溶解氧
5	牛湾*	潭江	国考	河流	III	IV	不达标	溶解氧
6	恩城水厂*	潭江	国考	河流	II	III	不达标	氨氮(0.28)
7	义兴	潭江	省考	河流	III	III	达标	——
8	新美	潭江	省考	河流	III	III	达标	——
9	镇海水库	——	省考	湖库	III	III	达标	——
10	大沙河水库	——	省考	湖库	III	III	达标	——
11	虎跳门水道河口	虎跳门水道	省考	河流	II	II	达标	——
12	公义	台城河	省考	河流	III	III	达标	——
13	锦江水库(恩平)	——	省考	湖库	II	II	达标	——
14	上浅口	江门河	省考	河流	III	III	达标	——
15	大隆洞水库	——	省考	湖库	II	III	不达标	总磷(0.60)

注：“\*”为 7 月份国家采测分离下发数据。

表 2. 2022 年 7 月份江门市入海河流监测断面水质状况

河流名称	断面名称	水质目标	水质现状	主要超标项目 (超标倍数)
潭江	苍山渡口	II	III	总磷(0.18)、溶解氧
大隆洞河	广发大桥	IV	III	——
海晏河	花田平台	IV	IV	——
那扶河	镇海湾大桥	IV	III	——